



Afbeelding 1

Raam met ojiefprofilering aan binnenzijde en krappe sponning




Raam met ojiefprofilering aan binnenzijde en ruime sponning




Afbeelding 2

Raam met duivejager en krappe sponning



Raam met duivejager en ruime sponning



Afbeelding 3

Voorbeeld van acceptabele plaatsing van dubbel glas
in een historisch raam

